



**Berufsbildungszentrum und Fachoberschule Orleansstraße 44/46 in München**

Austausch von Pfosten-Riegel-Fassadenelementen  
Erneuerung aller Oberlichter der Sporthalle  
Lph. 2-9, Fertigstellung 2008

Durch die großflächigen Fassaden- und Dachelemente aus dem Jahr 1982 drang das Wasser ins Gebäude, die tragenden Teile waren bereits korrodiert. Daher mussten diese Fassadenelemente komplett ausgetauscht werden. Bearbeitet wurden alle Pfosten-Riegel-Fassadenelemente mit verglastem Schrägdach in Eingangshallen, Windfang, Lehrer- und Klassenräumen sowie die Oberlichtbänder der Sporthalle.

- Austausch der kompletten Konstruktion
- zusätzlicher Einbau von Sonnenschutzanlagen in Klassenräumen und Sporthalle
- bauphysikalische Überarbeitung der anschließenden Bauteile unter Berücksichtigung einer späteren Sanierung der Außenhülle



**Berufsbildungszentrum und Fachoberschule Orleansstraße 44/46 in München**

Austausch von Pfosten-Riegel-Fassadenelementen  
Erneuerung aller Oberlichter der Sporthalle

